



Przegląd amortyzatora z linką

link do produktu:

<https://arkas-bhp.com/praca-na-wysokosci-przeglady/przeglad-amortyzatora-z-linka.html>

Cena: **24,60 zł** brutto

24,60 zł za szt.

Producent: CBHP ARKAS TARNÓW

Nr referencyjny: SW/097

Opis produktu

Usługa inspekcji - przeglądu amortyzatora (absorbera energii) z linką.

Rozpoczynamy od identyfikacji sprzętu.

Kontrolujemy części tekstylne, metalowe i kompozytowe (zależy od modelu).

Sprawdzamy poprawność działania wszystkich elementów.

Wynik inspekcji jest wpisany do karty przeglądu.

Ze sprzętem należy dostarczyć uzupełnioną kartę przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dostarczonej wraz z produktem.

W przypadku braku karty przeglądu, założymy i wypełnimy nową. Koszt 8,00 zł netto (9,84 zł brutto).

tel: +48 (14) 655 36 35